



CE 0194
CE 2777



EN 397:2012 + A1:2012
EN 50365:2002

VÝROBCE

Portwest, Westport, Co Mayo, Ireland

NÁZEV A ADRESA HODNOTÍCÍHO SUBJEKTU, KTERÝ VYDAL OSVĚDČENÍ ES

INSPEC INTERNATIONAL LTD - NOTIFIED BODY NR 0194

56 LESLIE HOUGH WAY, SALFORD, GREATER MANCHESTER, M6 6AJ, UK
MODELS: PW54/PS54/PG54

SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD - NOTIFIED BODY NR 2777

BRACETOWN BUSINESS PARK - CLONEE - DUBLIN D15 YN2P - IRELAND
MODEL: PSS3

Modely:

PW54/PS54/PG54	Endurance Plus - průmyslová bezpečnostní přilba - vlastnosti elektrické izolace
PSS3	Endurance přilba do výšek - vlastnosti elektrické izolace

Stáhnout prohlášení o shodě @ www.portwest.com/declarations

CZ OCHRANNÉ HELMY

Podrobné informace o odpovídajících normách naleznete na štítku produktu. Použijte pouze standardy a ikony, které se zobrazují jak na výrobku, tak i na uživatelských informacích níže. Všechny tyto výrobky splňují požadavky nařízení EU 2016/425, EN397:2012+A1:2012, EN 50365:2002.

Tento OOP je určen k ochraně uživatelů před padajícími předměty a následným poškozením mozku a zlomeninou lebky. Tato helma na ochranu hlavy je určena k ochraně uživatelů před 1) hrozeným předmětem shora nad hlavou 2) padajícími předměty 3) nárazy při velmi nízké teplotě (-30 °C) elektrické izolace do 440 V a.c., 1 000 V a.c., - 1500 V d.c.). 4) boční síly působící na přilbu (Lateral deformation-LD); 5) rozstředěním roztaženého kovu. Nepoužívejte tuto helmu pro horolezecké, hasičské a sportovní aktivity.

POUŽITÍ OCHRANNÝCH PŘÍLEB:

Pro přiměřenou ochranu musí být tato přilba přizpůsobena velikosti uživatele hlavy. Pomocí zadního kolečka nastavte požadovanou velikost: Otočením doprava zavřete / upravte menší velikost; Otočením doleva otevřete / upravte větší velikost. Pomocí 4 pozic na upravte výšku nošení. Přesvědčte se, že přilba sedí těsně. 3 různé výškové polohy na přední straně a 2 různé výškové polohy na zadní straně. Otevřete uzavírací sponu a tahem pásky za popruhy a upravte délku řemínku. Přilba je vyrobena tak, aby absorbovala energii rány částečným zničením nebo poškozením skořepiny. Přestože takové poškození nemusí být zřejmé, měla by být přilba, která byla vystavena silnému nárazu nahrazena.

Upozorňujeme uživatele také na nebezpečí modifikace nebo odstranění jakékoli původní součásti přilby, jiné než doporučuje výrobce přilby. Přilby by neměly být používány žádným jiným způsobem, který výrobce přilby nedoporučuje.

Nepoužívejte leky, rozpouštědla, lepidla nebo samolepící etikety, s výjimkou pokynů výrobce přilby.

ELEKTRICKÉ OMEZENÍ POUŽITÍ A OPATŘENÍ

PŘED POUŽITÍM musí uživatel zkontrolovat, zda elektrické hranice přilby odpovídají jmenovitému napětí, které se během používání pravděpodobně vyskytne.

Izolační přilba by neměla být používána v situacích, kde existuje riziko, které by mohlo částečně snížit jeho izolační vlastnosti (tj. mechanická nebo chemická agrese).

Elektrická izolace se používá pouze tehdy, když se tato přilba nepoužívá sama: je nutné použití jiných izolačních ochranných prostředků podle příslušných rizik v práci.

PO POUŽITÍ:

Pokud se přilba znečistí nebo kontaminuje, zejména na vnějším povrchu je třeba pečlivě vyčistit v souladu s níže uvedenými doporučeními pro čištění (údržba / skladování).

Zdůrazňujeme potenciální riziko ztráty ochrany v případě nevhodného čištění a stárnutí helmy.

NASTAVENÍ A KONTROLA

Aby byla zajištěna účinná ochrana, měla by být tato helma nošena s vrcholem vpřed (sedět v přímé poloze) a měla by být nastavena podle velikosti hlavy uživatele (nesedí příliš uvolněno nebo příliš těsně) pomocí nastavovacího systému umístěného vzadu helmy.

Životnost helmy je ovlivněna několika faktory, jako je chlad, teplo, chemické výrobky (např. Žiravé čidlo, barva, čistič atd.). Sluneční světlo nebo znečištění účelu. Denně a před jakýmkoli použitím by měla být provedena kontrola, aby se zjistilo jakékoli známky vykráslení (praskliny, nedostatky) přilby, jejího postroje a křehkého příslušenství. Každá přilba, která byla vystavena silnému nárazu nebo měla známky

opotřebení, by měla být vyměněna. Pokud je malý štít, který je součástí PW54, poškozen nebo poškrábán, měl by být vyměněn. Odinstalujte popruh helmy; zasuňte boční otvory hladi do konektoru na přední straně přilby - 2 na pravé straně a 2 na levé straně; Znovu nasadte postroj na skořepinu přilby; Odstraňte ochrannou fólii z obou stran (kód náhradního štítu: PW56).Vhodnost pro zamýšlené použití. Datum výroby je vyznačeno uvnitř každé přilby. Za normálních podmínek použití by tato ochranná přilba měla poskytovat řádnou ochranu po dobu 7 let podle data výroby.

ÚDRŽBA / SKLADOVÁNÍ

Tato ochranná přilba může být vyčištěna a dezinfikována pomocí impregnované látky v čisticím roztoku s nízkou koncentrací. Nepoužívejte žádné abrazivní nebo korozivní chemikálie. Pokud nemůžete tuto helmu vyčistit pomocí této metody, je třeba ji vyměnit.

Přilba musí být přepravována v původním obalu. Pokud není k dispozici použijte obal, který bude přilbu chránit před nepříznivými podmínkami (vlhkost, teplo, slunce) a látkami, které by ji mohly poškodit.

Pokud se přilba nepoužívá nebo během přepravy, musí být uložena v suchém a chladném místě mimo světlo a mraz. Neměla by se skladovat blízko jakéhokoli zdroje tepla. Doporučuje se skladovací teplota v rozsahu 20 ± 15 °C. Tato přilba neobsahuje žádnou známou látku, která by vyvolávala alergie. Nicméně pokud má citlivá osoba alergickou reakci - opusťte nebezpečnou oblast, odstraňte přilbu a požádejte o lékařskou pomoc.

POZOR:

Chybějící nebo nedostatečné dodržování pokynů pro použití, úpravy / inspekce a údržba / skladování, může omezit účinnost izolace. Postroj a popruh na bradu nejsou vyměnitelné. Zlikvidujte přilbu a vyměňte novou, pokud pásek brady má známky poškození. Na obou stranách skořepiny jsou dva dlouhé otvory pro příslušenství. Například instalace chrániče sluchu. Před instalací chrániče sluchu na tuto helmu a potvrzení, že chrániče sluchu byly s touto přilbou a jeho kompatibilitou testovány, si pozorně přečtěte pokyny pro uživatele chrániče sluchu.

OZNAČENÍ



= Identifikace výrobce

CE 0194 = číslo orgánu dozoru pro dohled nad řázi řízení výroby

EN 397:2012+A1:2012 = referenční standard a rok vydání

EN 50365:2002 = referenční standard a rok vydání



= symbol recyklace plastů

ABS = Materiál přilby (ABS-akrylonitril-butadien-styren)



= rok a měsíc výroby

(například: 2019 / březen)

OZNAČENÍ (FAKULTATIVNÍ ZKOUŠKA)

Přilby, které nesou jedno z následujících označení, splňují další požadavky jako níže:

-30 °C / -20 °C: Velmi nízká teplota

Přilba udržuje své výkony nad těmito teplotami

440V.a.c.: Elektrická izolace

Přilba chrání uživatele před krátkými náhodným dotykem s elektrickými vodiči pod napětím, které mohou dosáhnout 440V.a.c. Pro všeobecné použití v průmyslu a při práci kde jsou elektrická rizika nižší než 440V.a.c.

LD: Boční deformace.

Přilba chrání uživatele před bočními deformacemi

MM: Roztavené kovové částky

Přilba chrání uživatele před částicemi roztaženého kovu.



CLASS 0

ELEKTRICKÁ ZKOUŠKA (EN 50365:2002)

Přilba poskytuje elektrickou izolaci a může být použita pro práci v přímém přenosu nebo v blízkosti části na instalacích nepřesahujících 1000 V a.c. nebo 1500 V d.c. Při použití ve spojení s jinými ochrannými izolačními prvky, tato helma zabráňuje vzniku nebezpečného proudu, který by mohl procházet přes hlavu uživatele.