

Chemická látka	Filtr	Chemická látka	Filtr	Chemická látka	Filtr	Chemická látka	Filtr
T		Tetryl (trinitrofenyl-metylamin)	P3	U		X	
2,4,5-T (ISO)	P3	Thallium, rozpustné sloučeniny	P3	Uhelné saze	P3	Xylen, všechny izomery	A
Tabun	B-P3	Thiofenol	A	Uhelný dehet, výparы	A-P3	Xylydin, všechny izomery	A, K
Tantal	P3	Toluen	A	Uhelný prach	A-P3	y-BHC (ISO)	A-P3
TEDP (ISO)	AB-P3	Toluendiisokyanát (TDI)	A2B2-P3	Uhlíčitan vápenatý	P3		
Technická nafta	A	Triamid kyseliny fosforečné	A-P3	Uran, přírodní, rozpustné sloučeniny	A-P3		
Tellur a jeho sloučeniny	P3	Tribromometan	A	Uretan	A-P3		
Telurid vizmutitý	P3	Tributylfosfát	A-P3	V		Y	
terc-Butylacetát	A	Trietylamin	A, K	Vinylacetát	A	Yttrium	P3
terc-Butylalkohol	A	Trifenyloamin	A-P3	Vinylbenzen	A	Z	
Terfenyl	A-P3	Trifenylofosfát	A-P3	Vinylbromid	A	Zinek, chromany včetně chromanu	P3
Terpentín	A	Trichlorbenzen	A	Vinylchlorid	AX	zinečnatodraselného	P3
Tetraborát sodný	P3	Trichloreten	A-P3	Vinylidenchlorid	AX-P3	Zirkonium, sloučeniny	P3
Tetraetoxysilan	A	Trichloretylen	A-P3	Vinyltoluén	A	Železo, soli	P3
Tetrahydrofuran	A	Trichlormetan	AX	Výparы kovů při sváření	P3		
1,1,1,2-tetrachlor-1,2-difluoretan	A	Trichlormetyl	A-P3	W			
1,1,1,2-tetrachlor-2,2-difluoretan	A	Trichlorpropan	A	Warfarin (ISO)	P3		
1,1,1,2-tetrachloretan	A	Trimetylbenzen	A	Wolfram a jeho sloučeniny	P3		
Tetrachlornáftalen	A-P3	Trimetylbenzen	A				
Tetrametyl olova	A-P3	Trimetylfosforitan	A-P3				
Tetranitrometan	B	Trinitrotoluen	P				
		Tritolyfosfát	A-P3				

Omezení při použití:

- maximální doba použití filtru typu Hg-P3 je 50 hodin.
- je doporučeno pouze jednorázové použití filtru typu AX (ČSN EN 371).
- běžné filtrační ochranné prostředky neposkytují ochranu proti některým plynům, jako například oxidu uhličitému, oxidu uhelnatému nebo dusíku.
- pokud je filtr proti částicím nasazen proti radioaktivním látkám, mikroorganismům nebo enzymům, je doporučeno pouze jednorázové použití.
- protiplynový filtr by měl být neprodleně vyměněn, pokud uživatel začne cítit zápach nebo chut cizorodé látky a také v případě podráždění sliznice.
- pro nebezpečné plyny, které je uživatel schopen zachytit čichem až při koncentraci větší než je přípustný expoziční limit, je nutné stanovit speciální

pravidla určující postup při jejich použití. Mezi takové látky patří zejména: acetonitril, anilin, benzen, butylglycidyleter, diaminotan, dichlormetan, dietylaminetanol, diglycidyleter, dimethylamid kyseliny mravenčí, 1,4-dioxan, epichlorhydrin, hexan, peroxid vodíku, metylchlorid, metylcyklohexanol, metoxyethanol, metanol, metylenchlorid, 1-nitropropan, fluorid sírový, trichloretylen nebo trichlorpropan.

- filtry proti časticím a kombinované filtry musí být neprodleně vyměněny, když dojde k výraznému zvýšení dýchacího odporu.
- otevřený protiplynový filtr může být používán nejdéle šest měsíců. Výše uvedená doba skladování filtrů řady PRO2000 platí pouze pro neporušené originální balení.

Příslušenství

- | | |
|--------|---|
| 052691 | Předfiltr PRO2000 (20 ks) |
| 052692 | Pouzdro předfiltru PRO2000 (2 ks + 6 ks předfiltrů) |
| 052690 | Kryt proti jiskrám PRO2000 (2 ks + 2 ks pouzdra předfiltru) |
| 052693 | Kryt filtru plastový PRO2000 (2 ks) |
| 052694 | Zálepka připojovacího závitu |



PÍCHA Safety, s.r.o.
eShop www.oopp.cz
 V okruží 2158, 130 00 Praha 3
 Tel./fax: 266 313 167
 Tel./fax: 266 315 288

Filtры PRO 2000

Pro ochranné prostředky dýchacích orgánů



PÍCHA Safety, s.r.o.
eShop www.oopp.cz
 V okruží 2158, 130 00 Praha 3
 Tel./fax: 266 313 167
 Tel./fax: 266 315 288



Filtры PRO 2000

Pro ochranné prostředky dýchacích orgánů



Oblast použití

Filtry řady PRO2000 nabízejí uživatelům kompletní řešení při ochraně proti nebezpečným látkám. Jsou určeny především pro použití s ochrannými prostředky dýchacích orgánů značky SCOTT. Upevnění filtru je provedeno pomocí 40 mm připojovacího závitu podle ČSN EN 148-1. Parametry filtrů významně překračují požadavky příslušných norem a všechny nesou označení CE.

Filtry PRO2000

- Zachycují nebezpečné částice, jako například pevné částice, vlákna, nerostný prach, kouř, výpary kovů, aerosoly, mikroorganismy a radioaktivní částice.
- Chrání uživatele proti širokém spektru nebezpečných plynů a par.
- Poskytují ochranu jak proti nebezpečným částicím, tak i plynům a parám.

Vlastnosti filtru proti částicím

Prvotřídní mikrovlnáka společně s pokročilou technologií výroby umožňuje dosažení jedinečné homogenní struktury filtračního materiálu, a tím i vynikající filtrační účinnosti.

- Filtr proti částicím PF10P3 dokáže zachytit nebezpečné částice s 99,999% účinností.
- Filtrační materiál je extrémně nesmáčivý.
- Velký filtrační povrch snižuje pravděpodobnost zahlcení nebo zvýšení dýchacího odporu.

Vlastnosti protiplynových filtrů

K výrobě aktivního uhlí využívá firma SCOTT těch nejkvalitnějších surovin, které dále pomocí unikátních technologických postupů zušlechťuje s cílem dosáhnout ideálních sorpčních vlastností.

- Mikroporézní struktura aktivního uhlí vytváří ohromný filtrační povrch, který je klíčem k vynikající filtrační účinnosti.
- Mezi hlavní výhody těchto filtrů patří také velké pohlcené množství škodlivin a dlouhá ochranná doba.
- Minimální množství aktivního uhlí umožňuje odlehčit filtr, což přináší reálnou výhodu pro uživatele – nízké dýchací odpory.
- Díky kvalitě sorpčního materiálu dokážou filtry řady PRO2000 významně překročit požadavky příslušných norem pouze s objemem aktivního uhlí 220-320 ml.

Jak vybrat správný filtr?

- Obsahuje okolní prostředí dostatečné množství kyslíku pro použití filtračního dýchacího přístroje v průběhu celé expozice (18-23 obj. %)?
- Jakou nebezpečnou látou je prostředí kontaminováno?
- Jaká je forma této látky? Jde o částice, plyn nebo výpar či kombinaci těchto forem?
- Jakým způsobem působí nebezpečná látka na dýchací orgány? Zvláště pozornost je třeba věnovat situaci, kdy je v ovzduší přítomno několik sloučenin, které mohou vzájemně reagovat chemicky nebo akcelerovat nepříznivý vliv na organismus.
- Jaká je koncentrace nebezpečné látky v okolním ovzduší?
- Jaký je přípustný expoziční limit (PEL) a další omezení pro danou látku?

Požadovaná míra ochrany uživatele může být vypočtena takto:

- Vydělte změřenou koncentraci nebezpečné látky na pracovišti hodnotou jejího přípustného expozičního limitu (PEL).
- Vyberte ochranný prostředek, který poskytuje vyšší míru ochrany (násobek PEL) než výpočtem dosažený výsledek.

$$\frac{\text{Maximální přípustná koncentrace}}{\text{Koncentrace nebezpečné látky na pracovišti}} = \frac{\text{Hodnota PEL pro tuto látku}}{}$$

Požadovaná míra ochrany?

Nebezpečná látka	nebezpečný poletující prach
Změřená koncentrace	5,0 mg/m ³ (časově-vážený průměr)
PEL	0,2 mg/m ³

Maximální přípustná koncentrace: $5/0,2 = 25$

Jaká je maximální přípustná koncentrace nebezpečné látky při použití obličejové masky s protiplynovým filtrem B2?

Nebezpečná látka	chlór
PEL	1 ppm

Obličejová maska s protiplynovým filtrem B2 může být vystavena koncentraci nebezpečné látky maximálně do výše 400 x PEL. Nejvyšší přípustná koncentrace chlóru při použití obličejové masky s protiplynovým filtrem B2 může být vypočtena takto: $400 \times 1 \text{ ppm} = 400 \text{ ppm} = 0,04 \text{ obj. \%}$



Fyziologické účinky častic na lidský organismus

Inertní částice	Mají nevýznamné účinky. Hlavní roli zde hraje koncentrace častic: < 5 mg/m ³ lehké podráždění. > 30 mg/m ³ silné podráždění.
Nebezpečné částice	Způsobují změny v plicních tkáních, silikózu, fibrózu nebo rakovinu plic (azbest, křemenný prach, vlákna).
Karcinogenní částice	Jsou velmi nebezpečné, působí jako jedy. Například výpary kovů, olova, kadmu nebo rtuť.
Radioaktivní částice	Způsobují těžké fyziologické poruchy a zvyšují riziko nádorových onemocnění.
Mikrobiologické částice	Mají na svědomí řadu vážných onemocnění včetně alergií.


Jak hluboko částice pronikají? Cím menší částice, tím větší rizika.

Velikost častic	Dýchací cesty
> 10 µm	Horní cesty dýchací, průdušnice
> 5 ... 10 µm	Průdušnice, větvění průdušek
< 5 µm	Průdušky a průdušinky
< 1 µm	Plení sklipky

Formy častic

Prach

Prach je tvoren drobnými pevnými časticemi, které obvykle vznikají v průběhu zpracování rozmanitých organických i anorganických materiálů, jako například kovů, dřeva, minerálů, bavlny, uhlí, zemědělských produktů, azbestu nebo skla.




Plyny a páry

Plynne látky působí na organismus různými způsoby a mohou:

- podráždit sliznice dýchacích orgánů, očí a kůži.
- způsobit poškození plic.
- proniknout do krve a dočasně nebo trvale poškodit některé orgány.
- poškodit nervový systém.
- narušit činnost jednotlivých tělesných orgánů nebo je úplně zničit, mít smrtící účinky.

Účinky nebezpečných plynů závisí především na:

- charakteristice plynu nebo výparu a jeho toxicitě.
- koncentraci škodlivé látky v ovzduší.
- délce expozice.
- chemických vlastnostech sloučeniny,
- schopnosti proniknout do krve a také chemicky reagovat s tkáněmi v organismu.
- osobních parametrech jako jsou dýchací objem, stav oběhového systému nebo citlivost.



Kombinované filtry

Kombinované filtry chrání uživatele jak proti časticím, tak i plynům a parám. To je důležité zejména při aplikaci barev nebo pesticidů, kdy filtr proti časticím zachytí aerosol a protiplynový filtr pak působí proti samotnému nebezpečnému plynu.

Spreje

Spreje jsou tvorený rozptýlenými pevnými časticemi nebo jejich směsi v plynném prostředí se zanedbatelnou rychlosí pádu. Spojujeme je zejména s aplikací barev nebo chlazením kovů.

Mikroorganismy

Například viry, bakterie, houby, plísně a výtrusy.

Radioaktivní částice

Vznikají při vypařování materiálů nebo při ochlazování horkých látek, například při zpracování kovů, sváření, pájení. Horké materiály reagují s kyslíkem a přitom tvoří oxidy.

Kouř

Obsahuje drobné částečky uhlí, saze a vodní páry, které mohou vytvářet jak pevné, tak i tekuté částice.

