

ÚCEL POUŽITÍ

Tento produkt splňuje požadavky EN397:2012, Průmyslové Bezpečnostní Přílby. Tento produkt je navržen tak, aby chránil uživatele proti poranění hlavy nežádoucími předměty. Pro zvláštní požadavky nahlédněte do Technických specifikací. Přečtěte si všechny návody k použití a uložte je pro případ budoucí potřeby.

⚠️ Zvláštní pozornost je třeba věnovat výstražným nápisům, pokud jsou uvedeny.

⚠️ VAROVÁNÍ

- Vždy se ujistěte, že kompletní výrobek je:
 - vhodný pro danou aplikaci;
 - správně nasazen;
 - nošen po celou dobu expozice;
 - vyměněn, když je potřeba.
- Pouze při správném výběru produktu, zaškolení, používání a odpovídající údržbě produktu může být uživatel chráněn před rizikem úrazu,
- Nedodržování návodu k použití této osobních ochranných prostředků jako celku, příp. nesprávné používání výrobku jako celku vždy po dobu expozice může mít nepříznivý vliv na zdraví uživatele, vést k vážnému či životu nebezpečnému onemocnění či trvalé invaliditě.
- Pro správné používání ochranných prostředků se pouče o místních hygienických předpisech, pečlivě prostudujte veškeré dostupné informace nebo kontaktujte zástupce 3M, odborníka na bezpečnost práce (viz. kontaktní údaje).
- Pro přiměřenou ochranu, tato přílba musí odpovídat, nebo být nastavena na velikost hlavy uživateli.
- Přílba je vyrobena tak, aby absorbovala energii rány, která částečně zničí, nebo poškodi pláští či náhlavní kříž. I když škoda nemusí být zcela evidentní, měla by být přílba, která byla vystavena silným nárazům nahrazena.
- Pozornost uživatelů by měla být věnována také nebezpečí, které hrozí při pozměňování nebo odstranění původní součásti přílby jinak, než doporučuje její výrobce. Výrobce nedoporučuje, aby přílba byla jakkoli upravována za účelem montáže příslušenství.
- Neaplikujte baryvy, ředitla, lepidla nebo samolepící etikety. (Kromě aplikací, které jsou v souladu s pokyny od výrobce přílby.)
- Přímý kontakt se spreji, kapalinami nebo jinými látkami s obsahem rozpouštědel nebo alkoholu může snížit trvanlivost přílby, proto takovým kontaktem zamezte.
- Používejte přílbu pouze v průmyslovém prostředí, nepoužívejte přílbu k jiným účelům, například při jízdě na koni nebo na jízdním kole.
- Vždy zajistěte rádnou údržbu náhlavního kříže a jeho správné přizpůsobení hlavě uživateli.
- Máte-li dotazy, vyžádejte si konzultaci pracovníka bezpečnostního úseku nebo přímo společnosti 3M.

PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

Kontrola

Zajistěte, aby náhlavní kříž byl vždy v příslušných bodech připevněn k přílbě a spolehlivě seřízen tak, aby odpovídalo velikosti hlavy nositele ještě před tím, než si ji nositel na hlavu nasadí. Je-li potřeba, vyměňte pouze náhlavní kříž. Před každým použitím prohlédněte přílbu, zda není prasklá, proříznutá nebo jinak poškozená, a pokud tyto závady odhalíte, přílbu vyráďte nebo zlikvidujte. Ujistěte se, že 3M™ UVicator™ není úplně bílý, v případě, že ano, tak je potřeba přílbu vyměnit, protože již bylo dovršeno maximální množství absorbovaného UV záření.

Usazení přílby

Vložte 4 držáky náhlavního kříže do drážek přílby (Viz obrázek 1). Je důležité, aby hlavové popruhy byly rádně napnuté v úchytech. 3M™ H700 a G3000 bezpečnostní přílby jsou též schváleny pro použití přílby při otvoření náhlavního kříže o 180 stupňů.

Upínací systém přílby (Viz obr. 2)

Přizpůsobte si upínací pásek tak, aby Vám přílba správně a bezpečně seděla na hlavě. Pro uchycení upínacího systému, jej zatlačte do drážek přílby po jejich stranách. Výšku náhlavního kříže lze pro optimální komfort nastavit volbou 3 nastavení vertikální výšky (Viz obrázek 3).

POUŽÍVÁNÍ

Doporučená doba výměny příby je 2-5 let od data výroby. Záleží však na prostředí a způsobu využití dané příby. Klíčovými faktory pro životnost příby je působení vnějších vlivů, chemických látek a UV záření. V případě fyzického či chemického poškození je nutné příbu ihned vyměnit. 3M TM UVicator TM Vám pomůže identifikovat, kdy příbu vyměnit z důvodu absorbovaného maximálního množství UV záření.

⚠ 3M UVicator i příbla musí být vystavovány UV záření stejnoměrně. 3M TM UVicator nesmí být zakryt nálepkami či odstraněn z příby.

Elektricky izolující příby

Symbol dvojitého trojúhelníku na příbě označuje způsobilost pro dané prostředí. Příbla poskytuje elektroizolační vlastnosti v instalacích nízkého napěti do nominální hodnoty uvedené vedle symbolu dvojitého trojúhelníku. Příbla splňují požadavky dle normy EN50365:2002, třída 0, jsou vhodné pro použití v instalacích nízkého napěti do nominální hodnoty 1000VAC. Elektricky izolující příby nesmí být používány samostatně. Je nezbytné použít dalších elektroizolačních ochranných prostředků v závislosti na rizicích spojených s danou prací. Uživatel musí zkонтrolovat, že hodnoty elektrických limitů na příbě souhlasí s nominální hodnotou napětí, se kterým se setká při práci. Elektroizolační příby nesmí být používány v situacích, kdy je riziko částečného snížení izolačních vlastností. Stáří, nevhodné čištění a použití v rozporu se specifikací v uživatelské příručce mohou omezit účinnost produktu. Není-li příbla používána, je doporučeno ji skladovat při teplotě 20±15 °C. Pokud je příbla částečně znečištěna či kontaminována z vnější strany, postupujte při čištění dle následujících instrukcí.

NÁHRADNÍ DÍLY

Standardní náhlavní kříž (Obrázek 4)

G2C - Plastové potítko (HYG3)

G2D - Kožené potítko (HYG4)

Náhlavní kříž s kolečkem (Obrázek 5)

G2M - Plastové potítko (HYG3)

G2N - Kožené potítko (HYG4)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ochrana sluchu (Obrázek 6) Viz příslušné pokyny pro uživatele produktu

Štíty a drátěné štíty (Obrázek 7)

6 bodový upínací systém - přídavný pásek (Obrázek 10)

2bodový řemínek pod bradu (obr.8)

G2000 =G2E

G22, G3000 =GH1

H700 =H-700-S6

G2000 =GH2

Adaptér pro uchycení držáku štítu P3E (Obrázek 11)

H700 =GH7

Integrované brýle V6* (Obr 12)

3bodový řemínek pod bradu (obr.9)

Ochrana krku proti dešti (Obrázek 13)

G3000 =GH4

INSTRUKCE PRO ČIŠTĚNÍ

Příbu, náhlavní kříž a potítko pravidelně čistěte pomocí jemného roztoku saponátu v teplé vodě.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Neskladujte ochrannou příbu na přímém slunečním světle ani při vysokých teplotách. Když produkt nepoužíváte, uložte jej na chladném, tmavém místě, aby se materiál neopotřeboval. Originální balení je vhodné k přepravě v rámci celého Evropského hospodářského společenství.

ZNAČENÍ



Elektrická izolace dle normy EN50365:2002



Datum výroby



Pročtěte si prosím přiložený návod k použití.



Výstražný trojúhelník



Teplota



Maximální relativní vlhkost



Obal není vhodný pro kontakt s potravinami.



Zlikvidujte v souladu s platnými místními předpisy.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Materiál

G22, G2000, G3000 = UV stabilizační ABS

H700 = HDPE

Volitelné požadavky

	G22	G2000	G2001	G3000	G3001	H700	H701
EN397:2012	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-30°C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-50°C						✓	✓
MM	✓	✓	✓	✓	✓		✓
440Vac				✓	✓		✓
LD	✓	✓	✓				
EN50365 (1000Vac)*				✓	✓		✓

* Specifické vlastnosti zahrnující pouze přílby s označením dvojitého trojúhelníku

SCHVÁLENÍ

Tyto produkty splňují základní bezpečnostní požadavky podle směrnice 89/686/EEC (nařízení o osobních ochranných prostředcích) a jsou označeny symbolem CE. Certifikaci podle článku 10, Typová zkouška ES a článku 11, Řízení kvality ES vydal

G22, G2000, G3000

Swedish National Testing and Research Institute, SP, Box 857, SE-501 15 Boras, Švédsko (Notifikovaný orgán číslo 0402).

H700




BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8PP, UK (Autorizovaný zkušební orgán 0086).

**MARCAÇÃO / ΣΗΜΑΝΣΗ / OZNACZENIA / JELÖLÉSEK / ZNAČENÍ / ZNAČENIA NA VÝROBKU / OZNAKE /
י.מ.ו / MÄRGISTUS / MARKĒJUMS**

a — **G2000C/N (G2C/G2N)
G2000D/M (G2D/G2M)
G2000E (G2C/G2N+G2E)**
b — **SIZE: 54 - 62 cm**

a — **G2001C/N (G2C/G2N)
G2001D/M (G2D/G2M)
G2001E (G2C/G2N+G2E)**
b — **SIZE: 54 - 62 cm**

(PT)	a) Designaçāo do tipo de capacete	b) Tamanho	c) Carimbo do mēs de fabrico (Exemplo:01/2012)	d) Número de organismo notificado	e) Norma europeia
(GR)	a) Προσδιορισμός τύπου κράνους	b) Μέγεθος	c) Σφραγίδα με το μήνα κατασκευής (Παράδειγμα 01/2012)	d) Κωδικός Φορέα Πιστοποίησης	e) Ευρωπαϊκό πρότυπο
(PL)	a) Oznaczenie typu hełmu	b) Rozmiar	c) Pieczętka z miesiącem produkcji (przykład pokazuje 01/2012)	d) Nr jednostki notyfikowanej	e) Norma europejska
(HU)	a) Védősisak típusa	b) Méret	c) Gyártás hónapbelyegzöje (Például: 01/2012)	d) Bejelentett szervezet azonosítója	e) Európai szabvány
(CZ)	a) Označení typu přílby	b) Velikost	c) Razítka měsíce výroby (např. 01/2012)	d) Číslo notifikovaného orgánu	e) Evropská norma
(SK)	a) Označenie typu prilby	b) Veľkosť	c) Známka označujúca mesiac výroby (napríklad 01/2012)	d) Číslo oboznámeného orgánu	e) Európska norma
(SI)	a) Oznaka vrste čelade	b) Velikost	c) Žig meseca proizvodnje (primer prikazuje 01/2012)	d) Številka priglašenega organa	e) Evropski standard
(IL)	a) הגדרת סוג הנקודה	b) גודל	c) חותמת חדש הייצור (01/2012) (ב>Showcase Items)	d) מספר גוף בדיקה	e) תקן אירופי
(EE)	a) Kiivri tüübi tähistus	b) Suurus	c) Tootmiskuu pitsat (Näide 01/2012)	d) Teatud rühma number	e) Euroopa standard
(LV)	a) Aizsargķiveres tipa apzīmējums	b) Izmērs	c) Izgatavošanas mēneša markējums (piemēram 01/2012)	d) Autorizētās institūcijas numurs	e) Eiropas standarts



f) Temperatura muito baixa (-30°C) g) Deformação lateral h) Salpicos de metal fundido i) Isolamento eléctrico Isolamento eléctrico e salpicos de metal fundido, unicamente disponível em modelos de capacetes sem ventilação (H701/G2001/G3001).

f) Πολύ χαμηλή θερμοκρασία (-30°C) g) Πλευρική παραμόρφωση h) Πιπσιλισμός λασμένου μετάλλου i) Ηλεκτρική μόνωση Ηλεκτρική μόνωση και λασμένο μέταλλο είναι διαθέσιμο μόνο στε μοντέλα κράνους χωρίς οπές εξαερισμού (H701/G2001/G3001).

f) Bardzo niska temperatura (-30°C) g) Deformacja boczna h) Kontakt z płynnym metalem i) Izolacja elektryczna Helm w wersji elektroizolacyjnej oraz z odpornością na oddziaływanie płynnego metalu, dostępny jest wyłącznie bez otworów wentylacyjnych (H701/G2001/G3001).

f) Nagyon alacsony hőmérséklet (-30°C) g) Oldalirányú alakváltozás h) Fémolvadék fröccsenés i) Villamosan szigetelt Villamos szigetelés és fémolvadék fröccsenés elleni védelem csak a szellőzés nélküli változat esetén éhető el (H701/G2001/G3001).

f) Veldig nízká teplota (-30°C) g) Boční deformace h) Postříkání roztaženým kovem i) Elektrická izolace Elektrická izolace a odolnost proti postříkání roztaženým kovem je možná pouze u modelů bez ventilacních ovorů (H701/G2001/G3001)









f) Veľmi nízka teplota (-30°C) g) Priečna deformacia h) Rozstretek tekutých kovov i) Elektrická izolácia Elektrická izolácia a odolnosť voči postreikaniu roztaženým kovom je možná len pri modeloch bez ventiláčnych otvorov. (H701/G2001/G3001)








f) Izjemno nizka temperatura (-30°C) g) Bočna deformacija h) Pljuski taljene kovine i) Električna izolacija Električna izolacija in zaščita pred pljuski taljene kovine so na voljo le pri čeladi brez odprtih za ventilacijo (H701/G2001/G3001).



(f) טמפרטורה נמוכה מ-30°C (צלוויו)	(g) עייפות צדי מותכת מתחת מותכת (ה)	(h) מותכת מתחת מותכת (i) בידוד חשמלי בדגמים אשימים מאוררים (H701/G2001/G3001)
------------------------------------	-------------------------------------	---

f) Väga madal temperatuur (-30°C) g) Lateraalne deformatsioon h) Sulametalli pritsmed i) Elektriisolaatsioon Elektrilise isolatsiooni ja vedelate metalliosakeste vastu on saadaval ainult ventilatsioonivabadea kiivri mudelid (H701/G2001/G3001).

f) ļoti zema temperatūra (-30°C) g) Laterālā deformācija h) Izkususā metāla šķakatas i) Elektroizolācija Elektriskā izolācijas un kausēta metāla šķakstu aizsardzība ir pieejama kiverēm bez ventilācijas caurumiem (H701/G2001/G3001)









10


10




11




11




12



13



13



13